

HÆNDELSE

Generelt

HCLJ sagsnummer: HCLJ530-2013-28
UTC dato: 10-06-2013
UTC tid: 07:45
Begivenhed: Incident
Sted: EKOD
Personskade: None

Fly

Registrering: OY-ZZX
Flytype: SCHEIBE SF25 C
Flyveregler: VFR
Operationstype: General Aviation Pleasure Cross-country
Flyvefase: Landing
Flykategori: Fixed wing Glider Glider - powered - fixed powerplant installation
Sidste afgangssted: Denmark EKNM : Morsø
Planlagt landingssted: Denmark EKOD (ODE): Odense
Skade på fly: Minor

Flyvningens forløb

Flyvningen hvorunder hændelsen indtraf, var en flyvning fra Morsø (EKNM) til Odense (EKOD). I forbindelse med landingen i EKOD, blev flyet sat hårdt med det resultat, at flyet bouncede (hønsede). Under en af de efterfølgende sætninger, fik propellen kontakt med landingsbanen og blev beskadiget.

Hændelsen indtraf i dagslys og under visuelle vejrforhold (VMC).

Havarikommissionens bemærkning:

For at redde en situation som denne, er teknikken efter første kontakt med landingsbanen, at holde rattet neutralt samt at støtte med lidt motorgas inden næste sætning eller at give fuld gas for at flyve rundt til en ny anflyvning og landing.