

**REDEGØRELSE**

HCLJ510-2012-166		Incident			
Dato:	21-10-2012		Tidspunkt:	Kl. 11:30:00 UTC	
Skader på luftfartøj:	Minor		Sted:	Viborg Flyveplads (EKVB)	
Luftfartøjet.					
Registrering:	OY-ALJ		Fase:	Taxi	
Luftfartøjstype:	PIPER - PA-18/19 SUPER CUB		Formål:	General Aviation - Pleasure - Local	
Flyveregler:	VFR				
Personskade.	Fatal	Serious	Minor	None	Unknown
Flyvebesætning:	1				
Passagerer:					

Flyvningens forløb

Hændelsen indtraf i forbindelse med en lokalflyvning fra Viborg flyveplads (EKVB).

Under taxi fra hangarområdet til bane 29 brød halehjulets understel sammen efter ca. 150 meters kørsel. Halehjulet var monteret for enden af en halvelliptisk bladfjeder hvis modsatte ende var fastgjort til strukturen af flyets haleparti.

Brudfladen viste at bladfjederen brød sammen som følge af et udmattelsesbrud. Der opstod følgeskader på flyets haleror.