

HCLJ510-000857	Accident		
Dato:	05-06-2011	Tidspunkt:	Kl. 14:30:00 UTC
Skader på luftfartøj:	Substantial	Sted:	Stenbæksholms flyveplads

Luftfartøjet.

Registrering:	OY-IKA	Fase:	Landing
Luftfartøjstype:	MUSTANG AERONAUTICS INC - M-2 MUSTANG 2	Formål:	General Aviation - Pleasure - Local
Flyveregler:	VFR		

Personskade.	Fatal	Serious	Minor	None	Unknown
Flyvebesætning:				1	
Passagerer:					

Flyvningens forløb.

Havariet indtraf under en lokalflyvning fra Stenbæksholms flyveplads ved Næstved.

Vindretning og styrke var på havaritidspunktet 100° / 8 knob. Piloten landede på flyvepladsens bane 07, hvorefter han mistede kontrollen over flyet, der drejede til højre op imod vinden (ground loop). Da flyet kom på tværs af baneretningen kollapsede hovedunderstellet med skader på understel, centervinge, pitotrør og flaps til følge. Piloten kunne forlade flyet uden tilskadekomst.

Havariet indtraf i dagslys under visuelle meteorologiske vejrforhold (VMC).

Flytypen var udstyret med halehjul, var bygget af ejeren i 2010 og registreret den 20. oktober 2010.

Havarikommissionens vurderinger

Havarikommissionen anser kombinationen af fly med halehjul, sidevindskomponenten og manglende erfaring med det nye fly som årsag til havariet.