



Nordkystens Fremtid

Besigtigede lokaliteter (§ 3 og habitatnatur)

Bilag 04

Dato: 17. december 2024

Indhold

Lokalitet 1: Spodsbjerg, Hundested.....	4
Lokalitet 2: Nødebohuse.....	5
Lokalitet 3: Klintevej.....	6
Lokalitet 4: Hyllingeberg	7
Lokalitet 5: Melby Overdrev.....	8
Lokalitet 6: Helenekilde	9
Lokalitet 7: Vejby Strand	9
Lokalitet 8: Heatherhill.....	10
Lokalitet 9: Musehøj.....	11
Lokalitet 10: Orebjerg Rende	12
Lokalitet 11: Udsholt Strand	14
Lokalitet 12: Smidstrup Strand	14
Lokalitet 13: Smidstrup Strand, sommerhusgrunde	15
Lokalitet 14: Smidstrup Strand, overdrev	17
Lokalitet 15: Tinkerup Strand	18
Lokalitet 16: Gilbjerg Hoved	18
Lokalitet 17: Gilleleje – øst for havnen	19
Lokalitet 18: Dronningmølle	20
Lokalitet 19: Øst for Dronningmølle.....	22

Lokalitet 20: Teglstrup Hegn.....	23
Lokalitet 21: Nationernes Allé	23
Natura 2000-lokalitet: Melby Overdrev	25
Natura 2000-lokalitet: Tisvilde Hegn - Strand	26
Natura 2000-lokalitet: Tisvilde Hegn - Strandhuse	27
Natura 2000-lokalitet: Gilbjerg Hoved	28
Natura 2000-lokalitet: Teglstrup Hegn	29

Lokalitet 1: Spodsbjerg, Hundested

Besigtigelsesdato: 20. juni 2018, ekstensiv

Besigtiger: MAC

§ 3 beskyttet naturtype: Overdrev

Skråningsbeskyttelse: Nej

Bredde af strand: 15-25 m, ca. 30 m høj moræneklint

Strandfodring: Delvis

Kote ved beskyttet natur: fod af klint ca. +2,5 m

Beskrivelse af lokalitet:

Beskyttet overdrev på en ca. 30 m høj moræneklint. Den vejledende afgrænsning af overdrev (Arealinfo) stemmer ikke overens med luftfoto. Det vurderes at det beskyttede overdrev forekommer på kystklint og ovenfor skrænten. Kystskrænten er stejl og begroet. Overdrev inden for stien afgræsses med kvæg. Den højtliggende del af overdrevet indgår i NOVANA-overvågningen. Sidste vurdering af naturtilstanden er foretaget i 2009 og her var naturtilstanden god (II).

Registrerede arter ved besigtigelsen: Digesvale, almindelig røllike, hundegræs, gærdesnerle, blåhat, gråbynke, agertidsel, rynket rose, marehalm, blåklkke, hyrdetaske, enggedeskæg, engelskgræs, lægeoksetunge, agerpadderok, kløvplade.

Estimeret naturtilstand: God – II (kommunal besigtigelse 2009). Besigtiget af MST, 22-06-2020, vurderet som kalkoverdrev med god tilstand (II) ¹

Er afgrænsningen af § 3 jf. arealinfo stadig gældende: Nej, ikke ud mod kysten

Risiko for påvirkning af projektet: Nej



Afgrænsning af overdrev jf. Arealinfo.

Foto: overdrev langs kystklinten, overdrevet er afgræsset på landsiden af stien. NIRAS, 20. juni 2018.



¹ <https://naturereport.miljoeportal.dk/894416>

Lokalitet 2: Nødebohuse

Besigtigelsesdato: 20. juni 2018, ekstensiv

Besigtiger: MAC

§ 3 beskyttet naturtype: Overdrev

Skråningsbeskyttelse: Renoveres, delvis

Bredde af strand: 0-20 m

Strandfodring: Ja

Kote ved beskyttet natur: ca. +6 m

Beskrivelse af lokalitet:

Beskyttet overdrev og lokalitet for markfirben ved Nødebovejen (naturdata). Ved besigtigelsen var der høslet i gang med traktor. Overdrev på både skrænt (delvis tilgroet) og især ovenfor skrænt, marehalm, alm kongepen, blåmunke, engelskræs, buketorn. Rynket rose særligt på kant af skrænten.

Markfirben ved Nødebovejen: ved p-plads er der registreret juvenile og adulte markfirben i maj 2013 i forholdsvis smalt klitareal. Den smalle sandstrand støder op til lave klitter som dels er bevokset med tætte krat af rynket rose, dels er bevokset med marehalm. I 2013-2014 er der udført hård kystbeskyttelse på strækningen langs vejen. Uvist om markfirben-lokalitet eksisterer endnu.

Registrerede arter ved besigtigelsen: marehalm, alm kongepen, blåmunke, engelskræs, buketorn, rynket rose.

Estimeret naturtilstand: ukendt, ingen besigtigelser i Naturdata

Er afgrænsningen af § 3 jf. arealinfo stadig gældende: Nej, ikke ud mod kysten

Risiko for påvirkning af projektet: Nej



Afgrænsning af overdrev jf. Arealinfo.

Foto: overdrev på toppen af kystklinten, forrest ses rynket rose. NIRAS, 20. juni 2018.



Lokalitet 3: Klintevej

Besigtigelsesdato: Ikke besigtiget

Besigtiger: -

§ 3 beskyttet naturtype: Overdrev

Skråningsbeskyttelse: Renoveres

Bredde af strand: 0-20 m

Strandfodring: Ja

Kote ved beskyttet natur: +3-22 m

Beskrivelse af lokalitet:

Overdrev beliggende imellem sommerhusgrunde og langs med kystskrænten.

Estimeret naturtilstand: besigtiget af MST, 04-09-2019, vurderet som kalkoverdrev med god tilstand (II) ([link til besigtigelse fra 2019 i Naturdata](#))²

Er afgrænsningen af § 3 jf. arealinfo stadig gældende: Nej, ikke ud mod kysten

Risiko for påvirkning af projektet: Nej

Afgrænsning af overdrev jf. Arealinfo.



² <https://naturereport.miljoeportal.dk/858886>

Lokalitet 4: Hyllingebjerg

Besigtigelsesdato: Ikke besigtiget

Besigtiger: -

§ 3 beskyttet naturtype: Overdrev

Skråningsbeskyttelse: Renoveres

Bredde af strand: 0-20 m

Strandfodring: Ja

Kote ved beskyttet natur: ca. +6 m

Beskrivelse af lokalitet:

Overdrev i Hyllingebjerg vest for Liseleje. Høj skrænt og skråningsbeskyttelse.

Estimeret naturtilstand: Besigtiget af Halsnæs Kommune, 05-12-2022, vurderet som overdrev estimeret god tilstand (II) ³

Er afgrænsningen af § 3 jf. arealinfo stadig gældende: Nej, ikke ud mod kysten

Risiko for påvirkning af projektet: Nej

Afgrænsning af overdrev jf. Arealinfo.



³ <https://naturereport.miljoeportal.dk/940812>

Lokalitet 5: Melby Overdrev

Besigtigelsesdato: 20. juni 2018, ekstensiv

Besigtiger: MAC

§ 3 beskyttet naturtype: Overdrev (i Natura 2000)

Skråningsbeskyttelse: Nej

Bredde af strand: 30-50 m

Strandfodring: Nej

Kote ved beskyttet natur: > +2 m


Beskrivelse af lokalitet:

§ 3 beskyttet overdrev, hvor af en del også er en del af Natura 2000-området NZZ Tisvilde Hegn og Melby Overdrev. Overdrevet er beliggende bag ved klitterne og dele af overdrevet er mere klit end overdrev. Flere steder er overdrevet kortlagt som habitatnaturtyperne hvid klit og grå-grøn klit. Overdrevets udbredelse ifølge kortlægningen strækker sig ud på den brede sandstrand, og det vurderes at overdrevet kun findes ovenfor stranden. Området er velbesøgt af badegæster og både overdrev og klitterne er temmelig slidte og flere steder er der tætte bevoksninger af rynket rose.

Estimeret naturtilstand: besigtiget af MST, 08-05-2019, som grå/grøn klit med moderat tilstand (III) ⁴

Er afgrænsningen af § 3 jf. arealinfo stadig gældende: Nej, ikke ud mod kysten

Risiko for påvirkning af projektet: Nej



Afgrænsning af overdrev jf. Arealinfo, samt afgrænsning af Natura 2000-området.

Foto: Udkanten af Melby overdrev, set fra den store sti der går igennem området.
NIRAS, 20. juni 2018.



⁴ <https://naturereport.miljoeportal.dk/848965>

Lokalitet 6: Helenekilde

Besigtigelsesdato: 20. juni 2018, ekstensiv

Besigtiger: MAC

§ 3 beskyttet naturtype: overdrev

Skråningsbeskyttelse: Renoveres

Bredde af strand: 10-30 m

Strandfodring: Ja

Kote ved beskyttet natur: ovenfor den hårde kystsikring (sten), ca. +2 m

Beskrivelse af lokalitet:

Artsrigt overdrev beliggende på og ovenfor kystskrænten. Overdrevet er ved besigtigelse blevet slået fornyeligt, artsrigt og domineret af græsser. Ud for kysten er der stenhøfder og bølgebrydere og der er foretaget hård kystsikring, med store sten for bunden af skrænten, samt betonmur nedenfor trappen. Højt på skrænten findes kendt markfirben-lokalitet.

Registrerede arter ved besigtigelsen: draphavre, mælkebøtte, skvalderkål, hundegræs, løgkarse, kruset skræppe, markkrageklo, knoldet mjødurt, vild gulerod, fløjlsgræs, gærdesnerle, vikke, bredbladet vejbred, lancetbladet vejbred, korbær, havtorn, blodrød storkenæb.

Estimeret naturtilstand: Moderat – III (kommunal besigtigelse 2010), del af overdrev besigtiget af NST, 03-09-2021, dårlig tilstand (IV) ⁵

Er afgrænsningen af § 3 jf. arealinfo stadig gældende: Nej, ikke ud mod kysten

Risiko for påvirkning af projektet: Nej



Afgrænsning af overdrev jf. Arealinfo.

Foto: Overdrev på skrænten ved Helene-kilde. NIRAS, 20. juni 2018.



⁵ <https://naturereport.miljoeportal.dk/911378>

Lokalitet 7: Vejby Strand

Besigtigelsesdato: 20. juni 2018, ekstensiv

Besigtiger: MAC

§ 3 beskyttet naturtype: overdrev (2 områder)

Skråningsbeskyttelse: Renovere/ombygges

Bredde af strand: 10-30 m

Strandfodring: Ja

Kote ved beskyttet natur: >+3 m

Beskrivelse af lokalitet:



Overdrev beliggende på og ovenfor kystskrænten. Nogle steder erosionsskrænt næsten uden vegetation, andre steder næsten grønskrænt tilgroet med rynket rose, havtorn, lupin og følfod. På de steder hvor der er bevoksning på kystskrænten, er overdrevet truet af tilgroning af f.eks. rynket rose og havtorn.

Der er bølgebrydere og hård kystsikring med store sten på dele af kyststrækningen.

Estimeret naturtilstand: Moderat – III (NOVANA 2005), ingen nyere besigtigelser i Naturdata

Er afgrænsningen af § 3 jf. arealinfo stadig gældende: Nej, ikke ud mod kysten

Risiko for påvirkning af projektet: Nej



Afgrænsning af de to overdrevsarealer jf. Arealinfo.

Foto: Kystskrænten hvor den øverste del er med overdrevsbevoksning, set fra stranden. Forest ses den hårde kystbeskyttelse. NIRAS, 20. juni 2018.



Lokalitet 8: Heatherhill

Besigtigelsesdato: 20. juni 2018, ekstensiv

Besigtiger: MAC

§ 3 beskyttet naturtype: Hede og overdrev

Skråningsbeskyttelse: Nej

Bredde af strand: 10-30 m

Strandfodring: Nej

Kote ved beskyttet natur: >3 m

Beskrivelse af lokalitet:

Hede og overdrev beliggende på og ovenfor kystklinten. Arealet er sammenhængende og heden er beliggende på de bagerste og vestligste dele af området. Sandstranden nedenfor er bred og uden kystbeskyttelse. Lokalitet af største betydning.

Estimeret naturtilstand: Moderat – III (NOVANA 2005), nyere besigtigelser af 2 overdrev mod øst øst ^{6 7}

Er afgrænsningen af § 3 jf. arealinfo stadig gældende: Nej, ikke ud mod kysten

Risiko for påvirkning af projektet: Nej



Afgrænsning af hede og overdrev jf. Arealinfo.

Foto: Heather Hill overdrevsareal. Bevoksning på skrænten. NIRAS, 20. juni 2018.



⁶ <https://naturereport.miljoeportal.dk/911910>

⁷ <https://naturereport.miljoeportal.dk/911911>

Lokalitet 9: Musehøj

Besigtigelsesdato: 20. juni 2018, ekstensiv

Besigtiger: MAC

§ 3 beskyttet naturtype: overdrev

Skråningsbeskyttelse: Nej

Bredde af strand: 10-40 m

Strandfodring: Nej

Kote ved beskyttet natur: > +3 m

Beskrivelse af lokalitet:

Meget fint og artsrigt overdrev beliggende hævet over stranden ovenfor skrænt. Der er myretuer på overdrevet og det vurderes at være en værdifuld lokalitet. Den seneste besigtigelse fra arealet er fra 1994 og her er lokalitet vurderet til at være af største betydning, fordi den rummer store bestande af de halvsjældne arter nikkende kobjælde, blodrød storkenæb og sand-frøstjerne. Alle arter er genfundet ved besigtigelsen.

Der er ingen kystbeskyttelse ud for lokaliteten.

Registrerede arter ved besigtigelsen: Blåmunke, gul snerre, blodrød storkenæb, timian, liden (sand) frøstjerne, nikkende kobjælde, engelskræs, sandstar, markkrageklo, vellugtende gulaks, kun lidt rynket rose.

Estimeret naturtilstand: ukendt, ingen nyere besigtigelser i Naturdata

Er afgrænsningen af § 3 jf. arealinfo stadig gældende: Nej, ikke ud mod kysten

Risiko for påvirkning af projektet: Nej



Afgrænsning af overdrev jf. Arealinfo.

Foto: Overdrev beliggende ned til stranden, den lave klint ses mod venstre. NIRAS, 20. juni 2018.



Lokalitet 10: Orebjerg Rende

Besigtigelsesdato: 20. juni 2018, ekstensiv

Besigtiger: MAC

§ 3 beskyttet naturtype: Overdrev

Skråningsbeskyttelse: Nej

Bredde af strand: 10-40 m

Strandfodring: Delvis

Kote ved beskyttet natur: ca. +3 m

Beskrivelse af lokalitet:

Mindre overdrev langs kysten, hævet ca. 3 m fra stranden og beliggende ovenfor kystskrænten. I den vestlige ende er en betonmur der beskytter mod erosion, der er stenhøfter og sten på stranden.

Registrerede arter ved besigtigelsen: engelskgræs, gul snorre, blåmunke, rynket rose især mod havet, vellugtende gulaks, sandstar, havtorn, strandfladbælg

Estimeret naturtilstand: Moderat - III (2013), ingen nyere besigtigelser i Naturdata

Er afgrænsningen af § 3 jf. arealinfo stadig gældende: Ja

Risiko for påvirkning af projektet: Nej

Afgrænsning af overdrev jf. Arealinfo.



Lokalitet 11: Udsholt Strand

Besigtigelsesdato: Ikke besigtiget

Besigtiger: -

§ 3 beskyttet naturtype: hede og overdrev

Skråningsbeskyttelse: Nej

Bredde af strand: 20-50 m

Strandfodring: Nej

Kote ved beskyttet natur: > +3 m

Beskrivelse af lokalitet:

Hede og overdrev ved Udsholt Strand. Der er flere gangstier igennem arealet.

Estimeret naturtilstand: Del af området besigtiget af MST, 09-09-2019, og beregnet til god tilstand (II) ⁸

Er afgrænsningen af § 3 jf. arealinfo stadig gældende: Ja

Risiko for påvirkning af projektet: Nej

Afgrænsning af hede og overdrev jf. Arealinfo.



⁸ <https://naturereport.miljoeportal.dk/863747>

Lokalitet 12: Smidstrup Strand

Besigtigelsesdato: 18. juni 2018, ekstensiv

Besigtiger: MAC

§ 3 beskyttet naturtype: hede (2 områder)

Skråningsbeskyttelse: Nej

Bredde af strand: 30-50 m

Strandfodring: Nej

Kote ved beskyttet natur: ca. +2 m

Beskrivelse af lokalitet:

To mindre hedearealer beliggende i sommerhusområdet ved Smidstrup Strand. Arealerne ligger ovenfor den lave kystskrænt og særligt den vestligste del har en fin struktur og artssammensætning. Den østlige del er indhegnet og har et bænkesæt nærmest stranden. Der er ingen kystbeskyttelse på den brede strand.

Registrerede arter ved besigtigelsen:

Vestligt areal: Revling, korbær, sandstar, dunet gedeblad, lyng, alm kongepen, rynket rose, bølget bunke, rød svingel, gederams, eg, blåmunke, engelskræs, vellugtende gulaks, birk, blåklkke, alm engelsød

Østligt areal: En del rynket rose nær strand, dunet gedeblad, rejnfan, vellugtende gulaks, fyr, gul snerre, hede-lyng, bølget bunke, birk, revling, alm kongepen

Estimeret naturtilstand: Vest: moderat – III (2013), øst: moderat – III (2013), ingen nyere besigtigelser i Naturdata

Er afgrænsningen af § 3 jf. arealinfo stadig gældende: Nej, ikke ud mod kysten

Risiko for påvirkning af projektet: Nej



Afgrænsning af heder jf. Arealinfo.

Foto: Det vestlige hedeareal, beliggende oppe for den ca. 2 m høje kystskrænt. NIRAS, 18. juni 2018.



Lokalitet 13: Smidstrup Strand, sommerhusgrunde

Besigtigelsesdato: 18. juni 2018, ekstensiv

Besigtiger: MAC

§ 3 beskyttet naturtype: Hede

Skråningsbeskyttelse: Nej

Bredde af strand: 30-50 m

Strandfodring: Ja

Kote ved beskyttet natur: > +2,5 m

Beskrivelse af lokalitet:

Hedeområde i udkanten af sommerhushaver ud mod kysten. Hedearealet ligger hævet over stranden. Den vestligste del af heden er mod stranden helt tilgroet i rynket rose og andre vedplanter. Mere åbent længere inde i landet, men denne del af heden er ikke besigtiget da de ligger på privat ejendom. Mod øst er heden domineret af græsser bl.a. bølget bunke med forekomst af hedelyng, desuden er der lidt urter på heden bl.a. blåmunke, kongepen. Der har været bekæmpelse af rynket rose, og der ses genvækst.

Estimeret naturtilstand: Moderat – III (2013), besigtigelse af MST, 13-08-2020, af hvid klit med god tilstand (II)

⁹

Er afgrænsningen af § 3 jf. arealinfo stadig gældende: Nej, ikke ud mod kysten

Risiko for påvirkning af projektet: Nej



Afgrænsning af hede jf. Arealinfo.

Foto: Hedelyng og bølget bunke, på den østlige del af hedeområdet.

NIRAS, 18. juni 2018.



⁹ <https://naturereport.miljoeportal.dk/882729>

Lokalitet 14: Smidstrup Strand, overdrev

Besigtigelsesdato: 18. juni 2018, ekstensiv

Besigtiger: MAC

§ 3 beskyttet naturtype: overdrev

Skråningsbeskyttelse: Nej

Bredde af strand: 20-50 m

Strandfodring: Ja

Kote ved beskyttet natur: +2 m

Beskrivelse af lokalitet:

Overdrev der i den østligste del er næsten fuldstændigt tilgroet med rynket rose og ind imellem græsplæneagtig slået vegetation. Pletvis findes arter som sandarve, markkrageklo, strandskræppe, engelskgræs, strandfladbælg, markbynke. Mod parkeringspladsen i vest (ved Smidstrup Søvej) er overdrevet relativt fladt og næsten i niveau med stranden. Her er overdrevet tydeligt slidt af færdsel og der er en del rynket rose. Overdrevet ligger ca. 40-50 m fra vandkanten.

Estimeret naturtilstand: Moderat – III (2013), besigtigelse af strandvold, 23-10-2020, med god tilstand (II) ¹⁰

Er afgrænsningen af § 3 jf. arealinfo stadig gældende: Nej, ikke ud mod kysten

Risiko for påvirkning af projektet: Nej



Afgrænsning af overdrev jf. Arealinfo.

Foto: Overdrevsvegetation med udbredt forekomst af rynket rose og tydelige tegn på færdsel.

NIRAS, 18. juni 2018.



¹⁰ <https://naturereport.miljoeportal.dk/882731>

Lokalitet 15: Tinkerup Strand

Besigtigelsesdato: Ikke besigtiget

Besigtiger: -

§ 3 beskyttet naturtype: overdrev

Skråningsbeskyttelse: Nej

Bredde af strand: 20-50 m

Strandfodring: Ja

Kote ved beskyttet natur: > +2,5 m

Beskrivelse af lokalitet:


Lille hedeområde mellem sommerhusgrunde ved Tinkerup Strand.

Estimeret naturtilstand: ukendt, der er ikke nyere besigtigelser i Naturdata

Er afgrænsningen af § 3 jf. arealinfo stadig gældende: Nej, ikke ud mod kysten og ud mod vejen

Risiko for påvirkning af projektet: Nej

Afgrænsning af hede jf. Arealinfo.



Lokalitet 16: Gilbjerg Hoved

Besigtigelsesdato: 18. juni 2018, ekstensiv

Besigtiger: MAC

§ 3 beskyttet naturtype: overdrev (nær/i Natura 2000)

Skråningsbeskyttelse: Nej

Bredde af strand: ca. 20 m

Strandfodring: Delvis (kun udenfor Natura 2000)

Kote ved beskyttet natur: > +2 m

Beskrivelse af lokalitet:

Overdrev beliggende ovenfor høj kystklint. Indenfor Natura 2000-område, er overdrevet mod øst tilgroet af tæt skov. Mod vest mere lysåbent og lavere beliggende. Overdrevet er her bevokset med krat af eg, fyr, gran, havtorn og rynket rose. Nedenfor skrænten er der bræmmer med rynket rose og gederams. Udenfor Natura 2000-området er overdrevet domineret af lavtvoksende græsser og urter. Der er digesvaler og markfirben på arealet.

Estimeret naturtilstand: udenfor Natur 2000: ukendt, i Natura 2000: god (II) til moderat (III) (2017).


Er afgrænsningen af § 3 jf. arealinfo stadig gældende: Nej, ikke ud mod kysten

Risiko for påvirkning af projektet: Nej



Afgrænsning af overdrev og Natura 2000-område jf. Arealinfo.

Foto: Den vestligste del af overdrev. NIRAS, 18. juni 2018.



Lokalitet 17: Gilleleje – øst for havnen

Besigtigelsesdato: 18. juni 2018, ekstensiv

Besigtiger: MAC

§ 3 beskyttet naturtype: overdrev

Skråningsbeskyttelse: Renovere ud for to huse

Bredde af strand: ca. 20 m

Strandfodring: Ja

Kote ved beskyttet natur: > +2 m

Beskrivelse af lokalitet:

Mod vest ret lysåbent og artsrigt overdrev, længere mod øst mere tilgroet med træer og buske. Området benyttes rekreativt med bl.a. beachvolley-bane og bord-bænke-sæt. Mod øst et område med væld med udsivende vand på skrænten og på kysten enkelte bølgebydere.

Registrerede arter ved besigtigelsen: bl.a. gul snerre, marehalm, rynket rose, hvid stenklover, kongepen, engelskræs, lancetvejbred, bynke.

Estimeret naturtilstand: God – II (kommunal besigtigelse 2012), besigtiget af MST, 13-09-2019, surt overdrev med moderat tilstand (III) ¹¹

Er afgrænsningen af § 3 jf. arealinfo stadig gældende: Nej, ikke ud mod kysten

Risiko for påvirkning af projektet: Ja (ved renovering af eksisterende skråningsbeskyttelse ved to huse)



Afgrænsning af overdrev jf. Arealinfo.

Foto: Overdrev set indefra og ud mod vandet. Her ses forskellige rekreative tiltag på arealet.

NIRAS, 18. juni 2018.



¹¹ <https://naturereport.miljoeportal.dk/863748>

Lokalitet 18: Dronningmølle

Besigtigelsesdato: 18. juni 2018 og 4. august 2018, ekstensiv

Besigtiger: MAC

§ 3 beskyttet naturtype: Overdrev (2 områder)

Skråningsbeskyttelse: Nej

Bredde af strand: 20 m

Strandfodring: Ja

Kote ved beskyttet natur: > +2 m

Beskrivelse af lokalitet:

To adskilte overdrev ved Dronningmølle. Det østligste overdrev ligger tæt på udløbet af Esrum Å og mod havet er overdrevet helt tilgroet med japansk pileurt, rynket rose, bævreasp og snebær. Længere inde er arealet mere lysåbent og domineret af græsser og urter med bl.a. gul snerre, syre, hundegræs, rød svingel, prikbladet perikon, lancetvejbred, hvis snerre, snerle, rejnfan og rødkløver.

På det vestlige overdrev er den østlige del lysåben med redningspost, bord-bænkesæt og både, og området bærer præg af slitage fra færdsel. Den vestlige del er helt tilgroet i rynket rose og gyvel, fuglekrisebær, fyr, birk og eg. Der er desuden registeret forekomst af alm. syre, rejnfan, rynket rose, marehalm, gederams, blåmunke.

Begge overdrev er ved en amts-besigtigelse i 1994 betegnet som lokaliteter med betydning, og der er registreret en lang artsliste. Områderne er angivet af at være truet af tilgroning med bl.a. rynket rose og kæmpe bjørneklo.

Estimeret naturtilstand: vestligt: ukendt, østligt: dårlig (V) (2010), der er ikke nyere besigtigelser i Naturdata

Er afgrænsningen af § 3 jf. arealinfo stadig gældende: Nej, ikke ud mod kysten

Risiko for påvirkning af projektet: Nej

Afgrænsning af de to overdrev jf. Arealinfo.

Foto: Til venstre: østligt overdrev ved Dronningmølle, 18-06-2018.

Til højre vestligt overdrev ved Dronningmølle, 04-08-2018.



Lokalitet 19: Øst for Dronningmølle

Besigtigelsesdato: Ikke besigtiget

Besigtiger: -

§ 3 beskyttet naturtype: Overdrev

Skråningsbeskyttelse: Nej

Bredde af strand: 25-30 m

Strandfodring: Ja

Kote ved beskyttet natur: +4-5 m

Beskrivelse af lokalitet:

Overdrevet øst for Lergravsøen ved Dronningmølle er ikke besigtiget da det ligger bag klitterne i kote +4-5 m. Det vil ikke blive påvirket af strandfodring.

Estimeret naturtilstand: ukendt, der er ingen besigtigelser i Naturdata

Er afgrænsningen af § 3 jf. arealinfo stadig gældende: ja umiddelbart, men dele er tilgroet

Risiko for påvirkning af projektet: Nej

Afgrænsning af overdrevet jf. Arealinfo.



Lokalitet 20: Teglstrup Hegn

Besigtigelsesdato: 18. juni 2018, ekstensiv

Besigtiger: MAC

§ 3 beskyttet naturtype: overdrev og strandeng (i Natura 2000)

Skråningsbeskyttelse: Nej

Bredde af strand: 20-25 m

Strandfodring: Ja

Kote ved beskyttet natur: > +2 m

Beskrivelse af lokalitet:

Overdrev beliggende højt over stranden og en trappe der går ned igennem området. Overdrevet er domineret af græsser og lave urter bl.a. gul snerre, vellugtende gulaks, rejnfan, hvid snerre, marehalm, prikbladet perikon, lancetvejbred, sandstar, brombær, rose sp., hundegræs, alm. hyld, kongepen, gederams, blåklokke, alm kongepen. Nedenfor overdrevet er betonvægge blottet under sandet og der er små stenhøfder ud i vandet.

Strandengen ligner ikke umiddelbart en strandeng og er tilgroet med birk, gyvel, rynket rose, stor nælde, skvad-derkål og træer som bøg og gran, samt enkelte prikbladet perikon. Tilstanden her vurderes at være dårlig.

Estimeret naturtilstand: overdrev: moderat tilstand (III) (2017), strandeng: besigtiget af MST, 02-05-2019, som grågrøn klit med ringe tilstand (IV) ¹²

Er afgrænsningen af § 3 jf. arealinfo stadig gældende: Nej, ikke ud mod kysten

Risiko for påvirkning af projektet: Nej, ikke ved strandfodring. Dog skal et udløb hæves og der sker påvirkning i forbindelse med adgang til stranden fra arbejdsplads (§ 3 dispensation)



Afgrænsning af overdrev og strandeng, samt Natura 2000-område jf. Arealinfo.

Foto: Øverst: tilgroet strandeng. Nederst: overdrev.

NIRAS, 18. juni 2018.

¹² <https://naturereport.miljoeportal.dk/848875>

Lokalitet 21: Nationernes Allé

Besigtigelsesdato: 18. juni 2018, ekstensiv

Besigtiger: MAC

§ 3 beskyttet naturtype: overdrev

Skråningsbeskyttelse: Mangler

Bredde af strand: 0-40 m

Strandfodring: Ja

Kote ved beskyttet natur: > ca. 2 m

Beskrivelse af lokalitet:


Overdrev domineret af rynket rose, der er blevet bekæmpet mod havet. Længere inde i landet vokser rosen højt og i lavning mod syd er der tilgroning med tagrør. I den vestlige del er der ingen sandstrand, men overdrevet går helt ud til den betonmur med sten og stenhøfder der udgør kysten her.

Registrerede arter ved besigtigelsen: rynket rose, tagrør, marehalm, sandarve, hvid stenkløver, rejnfan, lancetvej-bred.

Estimeret naturtilstand: Besigtiget af Helsingør Kommune, 01-08-2020, surt overdrev med ringe tilstand (IV) ¹³

Er afgrænsningen af § 3 jf. arealinfo stadig gældende: Nej, ikke ud mod kysten

Risiko for påvirkning af projektet: Ja, pga. strandfodring



Afgrænsning af overdrev jf. Arealinfo.

Foto: Overdrevet set fra kysten.

NIRAS, 18. juni 2018.



¹³ <https://naturereport.miljoportal.dk/898579>

Natura 2000-lokalitet: Melby Overdrev

Besigtigelsesdato: 20. juni 2018, ekstensiv

Besigtiger: MAC

Natura 2000-område: N135 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev

Habitatnaturtyper: Hvid klit (2120), Grå/grønklit (2130)

Bredde af strand: 0-40 m

Kote ved beskyttet natur: ca. 2 m

Beskrivelse af lokalitet:

Hvid og grå/grøn klit, der også er udpeget som § 3 beskyttet overdrev. Området er velbesøgt af badegæster og klitterne er temmelig slidte og flere steder er der tætte bevoksninger af rynket rose. Ved besigtigelsen var klitten domineret af marehalm, draphavre, sandstar, engelskræs og harekløver.

Estimeret naturtilstand: Hvid klit/forklit: god tilstand (II), grå/grøn klit: moderat tilstand (III) (NOVANA 2016)

Risiko for påvirkning af projektet: Nej



Afgrænsning af habitatnatur jf. MiljøGIS.

Foto: Hvid klit og kyststrækningen ved Liseleje bølgebryderen. NIRAS, 20. juni 2018.



Natura 2000-lokalitet: Tisvilde Hegn - Strand

Besigtigelsesdato: 20. juni 2018, ekstensiv

Besigtiger: MAC

Natura 2000-område: N135 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev

Habitatnaturtyper: Hvid klit (2120)

Bredde af strand: 0-40 m


Kote ved beskyttet natur: ca. 2 m

Beskrivelse af lokalitet:

Hvidklit sydvest for stor parkeringsplads. Klitten er lysåben og kun lidt rynket rose. Klitvegetationen domineres af marehalm og strukturen for området er god.

Estimeret naturtilstand: ukendt

Risiko for påvirkning af projektet: Nej



Afgrænsning af habitatnatur jf. MiljøGIS.

*Foto: Hvid klit og kyststrækningen ved den store parkeringsplads ved Tisvilde.
NIRAS, 20. juni 2018.*



Natura 2000-lokalitet: Tisvilde Hegn - Strandhuse

Besigtigelsesdato: 20. juni 2018, ekstensiv

Besigtiger: MAC

Natura 2000-område: N135 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev

Habitatnaturtyper: 90% grå-grøn klit* (2130), 10 % havtorns klit (2160)

Bredde af strand: 0-40 m

Kote ved beskyttet natur: ca. 2 m

Beskrivelse af lokalitet:

Område med primært grågrøn klit beliggende bag ved den brede strand. Enkelte steder er klitområdet af habitatnaturtypen havtornsklit. Klitområdet er næsten helt tilgroet i rynket rose og der er mange små strandhuse indenfor afgrænsningen af habitatnaturen. Mod land er der enkelte lysåbne områder med god tilstand og mod stranden er slitagen størst.

Estimeret naturtilstand: Grågrøn klit (90%): ringe tilstand (IV), havtornsklit: (10%): ringe tilstand (IV) (NOVANA 2016).

Risiko for påvirkning af projektet: Nej



Afgrænsning af habitatnatur jf. MiljøGIS.

*Foto: Klitterne ved strandhusene i Tisvilde.
NIRAS, 20. juni 2018.*



Natura 2000-lokalitet: Gilbjerg Hoved

Besigtigelsesdato: 18. juni 2018, ekstensiv

Besigtiger: MAC

Natura 2000-område: N29 Gilbjerg Hoved

Habitatnaturtyper: Grå-grøn klit* (2130) og kalkoverdrev* (6210)

Bredde af strand: 0-40 m

Kote ved beskyttet natur: ca. 2 m

Beskrivelse af lokalitet:

Den grågrønne klit er næsten helt udtørret og der er anlagt bålsted/grillplads centralt i området. Der er gul snerre, blåmunke, blå klokke m.m.

Overdrevet er lysåbent men mod øst er overdrevet helt eller delvist tilgroet med eg, grand, fyr, havtorn og rynket rose.

Estimeret naturtilstand: God (II) (NOVANA 2016)

Risiko for påvirkning af projektet: Nej



Afgrænsning af habitatnatur jf. MiljøGIS.

Foto: Den grågrønne klit set fra stien.

NIRAS, 18. juni 2018.



Natura 2000-lokalitet: Teglstrup Hegn

Besigtigelsesdato: 18. juni 2018, ekstensiv

Besigtiger: MAC

Natura 2000-område: N130 Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov

Habitatnaturtyper: Grå-grøn klit* (2130)

Bredde af strand: 0-40 m


Kote ved beskyttet natur: ca. 2 m

Beskrivelse af lokalitet:

Den grågrønne klit er beliggende højt over stranden og mod stranden er vegetationen præget af marehalm, lupin og rynket rose.

Estimeret naturtilstand: Moderat – III (NOVANA 2016)

Risiko for påvirkning af projektet: Nej



Afgrænsning af habitatnatur jf. MiljøGIS.

*Foto: Den grågrønne klit set fra stranden.
NIRAS, 18. juni 2018.*

