

Halsnæs Kommune Badevandsanalyser 2025

Dato	22-maj-25			03-jun-25			11-jun-25			23-jun-25			02-jul-25		
	Temp.	E. Coli	Enterococcus	Temp.	E. Coli	Enterococcus	Temp.	E. Coli	Enterococcus	Temp.	E. Coli	Enterococcus	Temp.	E. Coli	Enterococcus
118 - St. Havelse Strandvej	13,8	30,0	2				18,8	10	<1				21,3	50	8
186 - Lille Kregme, Gærdesangervej	13,0	<10	<1				19,4	10	2				21,5	<10	2
188 - Hvide Klint	13,9	<10	<1				18,8	<10	<1				21,8	<10	<1
191 - Byåsgårds campingplads	12,5	<10	<1				17,7	<10	<1				24,4	<10	<1
195 - Solager ved campingplads	13,6	<10	<1				17,5	<10	12				22,8	<1	<10
196 - Lynæs Havbad	12,7	<10	<1				16,4	<10	1				23,1	10,0	7
197 - Lynæs Campingplads	13,1	<10	4,0				17,1	<10	<1				23,1	<10	8
201 - Skansevej (Trekanten)	13,3	<10	1	15,1	<10	<1	17,1	<10	3	18,5	<10	2	21,7	<10	2
204 - Strand ved Gråstenvej	12,6	<10	1	15,0	10	6	16,2	<10	14	19,0	170	2	22,5	20	1
206 - Strand ved Nødebovejen 156	12,6	20,0	3				16,0	<10	16				22,2	<10	<1
208 - Hald Strand, Klintevej (ml.27 og 29)	12,5	<10	<1				15,5	10	<1				21,6	<10	<1
210 - Hyllingebjerg	12,2	10,0	2				15,4	<10	1				23,4	<10	<1
212 - Liseleje, offentlig badestrand	12,4	<10	4	15,7	<10	<1	15,0	<10	1	18,2	20	4	23,1	<10	2
213 - St. Karlsmindevej	14,1	<10	<1				18,1	<10	5				23,8	30	1
214 - Lille Kulgab	12,1	<10	10				14,9	<10	1				22,8	10	2
xxx - Frederiksværk Fjordbad	15,4	<10	<1				17,2	10	<1	19,5	10	4	22,5	<10	<1
xxx - Auderød Havn	14,3	<10	<1				17,2	60	12				22,2	<10	1
Målingerne angiver antallet af bakterier pr. 100 ml badevand.	E. Coli <250 Enterokokker <100			E. Coli >250 <1000 Enterokokker >100 <400			E. Coli >1000 Enterokokker >400								
	Godt badevand Good bathing water Gutes badewasser			Må forekomme enkelte gange i sæsonen Is allowed few times during the season Es gibt vereinzelt in der Saison			Tegn på forurening Indicate possible pollution Zeichen der Verunreinigung								

Dato	14-jul			22-jul-25			30-jul-25			06-aug-25			19-aug		
	Temp.	E. Coli	Enterococcus	Temp.	E. Coli	Enterococcus	Temp.	E. Coli	Enterococcus	Temp.	E. Coli	Enterococcus	Temp.	E. Coli	Enterococcus
118 - St. Havelse Strandvej				20,4	30	33							18,2	<10	3
186 - Lille Kregme, Gærdesangervej				20,2	20	12							19	10	3
188 - Hvide Klint				21,3	30	13							19	<10	<1
191 - Byåsgårds campingplads				21,1	20	11							19,4	<10	<1
195 - Solager ved campingplads				22	60	20							19,3	<10	11
196 - Lynæs Havbad				22,4	20	1							19,5	10	3
197 - Lynæs Campingplads				21,8	70	33							20,0	30	5
201 - Skansevej (Trekanten)	21,5	<10	<1	21,9	180	10	20,1	<10	1	18,7	40	3	20,1	<10	1
204 - Strand ved Gråstenvej	23	<10	3	21,8	280	20	20,1	<10	1	20,4	20	9	20,1	300	19
206 - Strand ved Nødebovejen 156				21,6	210	10							20,1	190	3
208 - Hald Strand, Klintevej (ml.27 og 29)				21,8	540	41							20,0	110	3
210 - Hyllingebjerg				21,8	570	<1							20,4	40	2
212 - Liseleje, offentlig badestrand	21,4	<10	1	21,6	260	38	20,4	<10	<1	19,2	60	16	20,5	20	4
213 - St. Karlsmindevej				22,1	<10	1							19,5	10	5
214 - Lille Kulgab				22,1	350	41							20,5	10	3
xxx - Frederiksværk Fjordbad				20,8	150	19,2							19,6	<10	8
xxx - Auderød Havn				22	<10	11							19,7	<10	1
Målingerne angiver antallet af bakterier pr. 100 ml badevand.	E. Coli <250 Enterokokker <100			E. Coli >250 <1000 Enterokokker >100 <400			E. Coli >1000 Enterokokker >400								
	Godt badevand Good bathing water Gutes badewasser			Må forekomme enkelte gange i sæsonen Is allowed few times during the season Es gibt vereinzelt in der Saison			Tegn på forurening Indicate possible pollution Zeichen der Verunreinigung								