



Afsender: Lemvig Kommune,
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig

Thomas Lønstrup Graugaard
Hovedvejen 61
7790 Thyholm

Dato 16-09-2024
A01-2 Natur og Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Telefon: 96631200
www.lemvig.dk

Sagsnummer: 09.17.07P25-6-24
Ref.: SIBN
Dir. tlf.: 9663 1112

Afgørelse - dispensation for krav om hyppig udslusning - Nejrupvej 36

Lemvig Kommune har modtaget en ansøgning om dispensation for hyppig udslusning i eksisterende slagtesvinestalde på ejendommen Nejrupvej 36, 7620 Lemvig.

Ansøgningen beskriver staldens indretning og begrundet ønsket om dispensation. Ansøgningen er vedlagt som bilag til denne afgørelse.

Lovgrundlag

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 36¹, at i alle typer staldafsnit til slagtesvin på husdyrbrug skal gylle udsluses fra staldafsnittet, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusning kan ske enten ved manuel eller automatisk udslusning. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg.

Det fremgår videre af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 38, at kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde kan meddele hel eller delvis dispensation fra § 36, såfremt udslusning ikke er teknisk muligt, eller der vil være uforholdsmæssigt store omkostninger forbundet hermed. Ligeledes kan nødvendige hensyn til arbejdsmiljø begrunde en dispensation. I disse særlige tilfælde fastsætter kommunalbestyrelsen vilkår om hyppig udslusning under hensyntagen til de ovennævnte kriterier.

Afgørelse med vilkår

Lemvig Kommune stiller jævnfør § 38 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen vilkår om gylleudslusning for stald 3, 4, 5, 6 og 7 på husdyrbruget på Nejrupvej 36, 7620 Lemvig. Vilkåret træder i stedet for det generelle krav om hyppig udslusning i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 36.

¹ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug;
<https://www.retsinformation.dk/eli/Ita/2024/300>



Som følge af indretningen vurderer Lemvig Kommune, at det i praksis først er muligt at udsluse gylle når gyllen står cirka 5 cm under staldgulvets underkant.

På den baggrund meddeler Lemvig Kommune dispensation fra husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 36 på følgende vilkår:

Vilkåret lyder:

I stald 3, 4, 5 og 6 til slagtesvin på husdyrbruget skal gylle udsluses, når gyllen står 5 cm fra underkanten af staldgulvet, svarende til udslusning cirka en gang om måneden.

I stald 7 (udleveringsrum) til slagtesvin på husdyrbruget skal gylle udsluses fra staldafsnittet hver 3. uge.

Udslusning kan ske enten ved manuel eller automatisk udslusning. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg.

Den ansvarlige for driften skal føre logbog over hyppigheden af udslusninger. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol.

Høring og offentliggørelse

Lemvig Kommune har foretaget partshøring af ansøger forud for afgørelsen.

Det vurderes, at afgørelsen ikke berører naboer eller andre og der er ikke foretaget nabo høring, jf. § 56, stk. 2.

Den endelige afgørelse offentliggøres i lokalavisen og på kommunens hjemmeside den **18. september 2024**.

Klagevejledning

Denne afgørelse er omfattet af klageadgang og kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af klageberettigede efter Husdyrbruglovens §§ 84-87 og enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald.

Klagefristen udløber den **16. oktober 2024**.

Denne sag kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter den dato, hvor afgørelsen bliver meddelt, jævnfør Husdyrbruglovens § 90.

Lemvig Kommunes sagsbehandling kan indbringes til Ankestyrelsen. En klage til Ankestyrelsen skal indsendes til Lemvig Kommune, som herefter videresender klagen til Ankestyrelsen.

Du klager over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af <https://kpo.naevneneshus.dk/>. Du logger typisk på med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Lemvig Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privat betale et gebyr på kr. 900 og som organisation, forening eller virksomhed kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Kla-

geportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Hvis afgørelsen påklages, får ansøger besked.

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til Lemvig Kommune på tlf.: 96 63 11 12 og teknik@lemvig.dk.

Venlig hilsen

Simon Bach Nielsen
Miljøingeniør



Nejrupvej 36, 7620 Lemvig – Ansøgning om dispensation for reglerne om hyppig udslusning i stald 3-7

Der søges hermed om dispensation for kravet om hyppig udslusning i stald 3-4-5-6 og 7 på Nejrupvej 36 efter §36 og §38 i Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.


Beskrivelse

Husdyranlægget på Nejrupvej 36 er den 25.9.2018 miljøgodkendt til slagtesvin efter stipladsmodellen. Der er et godkendt produktionsareal på 2241,7 m².

Der er følgende stalde:

Nudrift						
● Slagtesvin 4	524	Mekanisk ventilation	6 m	(#716334) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	496
→ Slagtesvin 1	398	Mekanisk ventilation	6 m	(#716337) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	391
● Slagtesvin 5	330	Mekanisk ventilation	6 m	(#716340) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	319
● Slagtesvin 3	688	Mekanisk ventilation	6 m	(#716343) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	497
→ Slagtesvin 2	486	Mekanisk ventilation	6 m	(#716346) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	434
● Slagtesvin 7 - udlevering	194	Mekanisk ventilation	6 m	(#716349) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	0
● Slagtesvin 6	117	Mekanisk ventilation	6 m	(#716352) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	105
Sum						2242

Kortudsnit nedenfor viser placering af staldene:



Stald 1 og 2

Stald 1 og 2 har vilkår om hyppig udslusning, idet det er brugt som lugtreducerende tiltag ved ansøgningen i 2018. Se klip fra vilkår 4 nedenfor:

4. Hyppig udslusning af gylle

1. Gyllen i gyllekanalerne under slagtesvinestald 1 og 2 skal udsluses mindst hver 7. dag.
2. Udslusning skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage.

Begrundelse for ansøgning om dispensation i stald 3-7

Oprindeligt er husdyranlægget på Nejrupvej 36 bygget til kvæg.

Gyllesystemet i de forskellige stalde er ombygget og renoveret i flere omgange i forbindelse med ændringen til svineproduktion.

Gyllesystemet fungerer efter hensigten i det daglige.

Der er i forbindelse med miljøgodkendelsen meddelt i 2018 vurderet på staldene og muligheden for anvendelse af hyppig udslusning i de enkelte stalde som lugtreducerende tiltag.

Det blev vurderet, at dette var muligt i **stald 1 og 2** – Se miljøgodkendelsens bilag 8 sidst i denne ansøgning.

Det er beskrevet i bilag 8, hvordan gyllesystemet er i hver stald.

Supplerende kan det uddybes for **stald 3**, at der er delvist fast gulv med 12 kummer og propper.

En ændring til udslusning hver 7. dag eller ved 10 cm højde, vil ikke fungere i stald 3-4-5-6 og 7.

Eftersom der ikke er fald nok i gyllesystemet fra kanaler til forbeholder og gylletank, vil en mindre mængde gylle ikke trække den tykke del af gyllen ud, og kanalerne vil ikke tømmes ordentligt.

Det er nødvendigt, at kanalerne er fulde - ca. 5 cm fra gulvkanten ved udslusning - for at kanalerne kan tømmes efter hensigten.

Gyllen fra **stald 3-4-5 og 6** sluses ud nu, når kanalerne er fulde (5 cm fra kanten), ca. 1 gang om måneden og ved vask ca. 4 x årligt

Stald 7 anvendes som udleveringrum. Gyllen fra denne stald sluses ud nu ved vask ca. hver 3. uge.

Eftersom mængden af gylle i denne stald er lille, vil hyppig udslusning ikke være en reel mulighed.

Samlet kan siges for stald 3-4-5-6 og 7, at det ikke er teknisk muligt at udsluse gylle hver 7. dag eller ved 10 cm's højde. Det kræver uforholdsmæssigt mange arbejdstimer at få gyllesystemet til at fungere, hvis den tynde del af gyllen lukkes ud hver uge, og den resterende tykke del derved tilstopper kanalsystemet.

En ombygning af gyllesystemet er ikke en realistisk mulighed.

Der søges hermed om dispensation for reglerne om hyppig udslusning i stald 3-4-5-6 og 7 begrundet i ovenstående.

Uddrag fra Miljøgodkendelse fra 2018 bilag 8

Bilag 8

Vurdering af hyppig udslusning på Nejrupvej 36

Lemvig Kommune har beset staldanlægget på Nejrupvej 36 mandag den 18. juni sammen med ejer og rådgiver.

Formålet var at undersøge i hvilket omfang teknologien hyppig udslusning kan anvendes til lugtreduktion.

Rådgiver har forud for besøget beskrevet anlægget:

I stald 1 og 2 vurderes udslusningsrørsystemet tilstrækkeligt til at hyppig udslusning kan anvendes. I de øvrige afdelinger er udslusningshastigheden stærkt begrænset af rørsystemets udformning og den tekniske kapacitet.

Hyppig udslusning kan fungere i anlæg, der er etableret med udslusningssystemer, der er dimensioneret til at give en vis hastighed i tømningen af gyllekummerne. Typisk direkte ud i en fortank, som det i dag normalt udføres, når vi bygger slagtesvinestalde.

I staldanlægget på Nejrupvej er slagtesvineproduktionen etableret i ældre stalde, der af et par omgange er ombygget til slagtesvin. Udslusningen og hastigheden begrænses af, at udslusningen sker med pumper direkte på rørsystemet i staldanlægget. Og med et rørsystem, der begrænses af dimensionerne. Det medfører en relativt lav tømningshastighed i nogle af staldene, hvorved kummerne ikke kan tømmes helt, hvorved der opbygges en mere fast fraktion i dele af kummerne, som ikke flyder med ud. Der anvendes derfor en gylleomrører for at få gyllen ud i disse afdelinger. Brug af en gylleomrører kræver, at de er mere end én uges gødning i kanalerne, for at der er noget at røre op.

Se staldanlæg med skitse af gyllerørforinger og fortanke/pumpebrønde sidst i dette bilag.

Beskrivelse af stalde

Stald 1 og 2: Begge stalde er etableret som slagtesvinestalde med propper under midtergangen (18 propper i stald 1 og 20 propper i stald 2) og med tilstrækkeligt fald til propper.

Stald 3: Stalden er en gammel kvægstald, som er ombygget til slagtesvinestald. Der er delvist fast gulv i denne stald og hyppig udslusning er derfor ikke et lugtreducerende tiltag her.

Stald 4: Stalden er etableret med 14 propper, som ligger på en linje midt gennem stalden under midtergangen. Stiernes dybde er cirka 6,5 meter, og gyllen skal derfor strømme op til 7 meter. Gyllekummerne har ikke tilstrækkelig hældning mod propperne til, at gyllen strømmer frit. Afstanden fra kummernes ydervægge til propperne og kummernes fald mod propperne er ikke korrekt dimensioneret. Forud for udslusning er det nødvendigt at omrøre gyllen i kummerne, da de mere tykt-

flydende dele af gyllen ellers ikke strømmer mod afløb og derved på kort tid tilstopper kummerne.

Stald 5: Stalden har tre langsgående og adskilte gyllekummer. Der er gyllekumme under hele stalden. Al gylle udsluses via et enkelt spjæld i staldens nordvestlige hjørne. Der er ikke propper, andre spjæld eller andre gylleaffløb i denne stald.

Afstanden til spjældet fra kummernes ydervægge er langt større, end at det er muligt for gyllen at strømme frit til spjældet.

Forud for udslusning er det nødvendigt at omrøre gyllen i kummerne, da de mere tyktflydende dele af gyllen ellers ikke strømmer mod spjældet og derved på kort tid tilstopper kummerne.



Gylleomrører i stald 5.

Stald 6: Stalden er etableret i et tidligere roehus/foderhus eller lignende.

Der er et enkelt spjæld i det sydøstlige hjørne af stalden. Afstanden til spjældet fra kummernes ydervægge er langt større, end at det er muligt for gyllen at strømme frit til spjældet.

Forud for udslusning er det nødvendigt at omrøre gyllen, da de mere tyktflydende dele af gyllen ellers ikke strømmer mod spjældet og derved på kort tid tilstopper kummerne.

Lemvig Kommunes vurdering

Det vurderes, at hyppig udslusning kan anvendes i stald 1 og 2.

Hyppig udslusning er ikke et virkemiddel i stald 3, som er med delvist fast gulv.

For at hyppig udslusning kunne være en mulighed i stald 4 vil det som minimum kræve at kummerne støbes om med større fald mod propperne. Det er ikke usandsynligt, at der også vil være behov for at etablere flere propper.

Løsningen vurderes ikke at være proportional. Hyppig udslusning vurderes ikke at være realistisk at indføre i denne stald.

For at hyppig udslusning kunne være en mulighed i stald 5-6 vil det kræve en fuldstændig renovering af gyllekummerne med etablering af afløb med minimum en gylleprop for hver anden sti og eventuelt også at kummerne støbes om med større fald mod propperne.

Løsningen vurderes ikke at være proportional og hyppig udslusning vurderes ikke at være realistisk at indføre i disse stalde.

